

激光安全

1. 激光箱及控制台上应张贴警示标识，让进入实验室的人员能清楚看到。



2. 使用者必须经过相关培训，严格按照操作程序进行实验；操作期间，必须有人看管。

3. 进行激光实验前，应除去身上所有反光的物品（如手表、指 环、手镯等），避免激光光

束意外折射，造成伤害。

4. 必须在光线充足的情况下进行激光实验，并采取必要的防护措施，切勿直视激光光束或

折射光，避免身体直接暴露在激光光束之中。

5. 使用者上岗前，必须接受眼部检查，并定期复查（1 次/年） 。

6. 注意防止激光对他人的伤害。

